



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Hannover, 04.03.2024		
Abholungsort	Hannover		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	LKA Nds.		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern	
amtliches Kennzeichen	H-XZ 159	Tag der ersten Zulassung	21.03.2000
Hersteller	VW	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	T4 (7DB)		Ziff. 2.2 : 442
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ70ZYH081401		Ziff. 14 : -
Fahrzeug-Art / Aufbau	Pkw geschl.		Ziff. 14.1: 0427
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>	Wasserstoff	<input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	2461	Leistung (KW)	75
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	7	Farbe außen:	weiss
Anzahl der Türen / Schiebetüren	4 / 1	Farbe innen:	grau
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	4		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	155.066 lt. EDV	Nächste Hauptuntersuchung	ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller /	VA Goodyear	Woche	20 Jahr 23
Herstellungsdatum:	HA Goodyear	Woche	20 Jahr 23
Reifengröße	205/65 R 15		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 9		rechts 9
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 8	links innen	rechts: 8 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	Hersteller		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1.	2.	3. 4.
Profiltiefe (mm)	1.	2.	3. 4.

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten

Ausstattung:

- Fzg wurde nicht auf einer Hebebühne/Grube geprüft
- Motor: Ölverlust, Inspektionsservice fällig
- Getriebe: im Leerlauf geprüft mit Einlegen der Fahrstufe P,R,N,D
- Lenksäule/Lenkung defekt
- Korrosion: Abgasanlage, Bremsscheiben, Radläufe (Kantenrost), Türen Unterboden hi. (teilweise), Vorder-Hinterachse
- Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren, Sitze verschlissen
- Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen Türen mit Dellen, Lackschäden durch Beseitigung der Folie
- Schweller und Seitenteil li. beschädigt (eingedrückt)
- Fensterdichtungen mit Moos
- Standheizung nicht geprüft, ohne Funktion, älter als 10 Jahre
- Löcher in den Amaturen/Löcher im Dach
- Standschäden/ Batterie defekt/hohe Standzeit
- Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft
- Fzg ist mit Scheibenfolie versehen (s. Bemerkung unten)
- Verweis auf den ersten Satz im Text unten


Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterloes: 850,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebung sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 07.03.2024



.....
Richter, aaPm.T.