

Kraftfahrwesen

BFV49

11.01.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Peugeot2008 (e-)GT		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-942E	Erstzulassung:	06.05.2021
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	Gesamtfahrleistung (Km):	5232
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	57 kW / 0 cm ³
Kraftstoffart:	Elektro	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	VR3UKZKXZMJ541992
Art der Lackierung:	Perl-Effekt	Typschlüssel:	1889 / ACM000069
Herstellerfarbbezeichnung:	Vertigo-Blau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	30AX
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Leder / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug
Anzahl der Türen:	5	HU:	05.2024
Bereifung: (Größe)	215/65R17 98H	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6 6 6 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	0 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box besteht aus: Radioempfang digital (DAB+), Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S
- Audiosystem RCC (Radio/CD-Player MP3-fähig) besteht aus: USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten besteht aus: Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung, manuell
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Lenkrad mit Multifunktion
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium besteht aus: Einstiegsleisten (Edelstahl - gebürstet)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED besteht aus: Leuchtweitenregelung elektrisch
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt besteht aus: Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Startanlage Keyless System
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) besteht aus: Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungs-assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Ladekabel Green Up mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Sonderlackierung Perlmutter-Effekt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Diverse Kratzer und leichte Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau.

- Lackabplatzer an den Türkanten aller Türen.
- Farbabweichung der Front- und Heckverkleidung.
- Türinnenverkleidungen verkratzt / stark verschmutzt.
- Kratzer an den Innenverkleidungen und Einsteigsblenden.
- Farbabblösungen an den Radblenden.
- Dellen an allen Türen.
- Kratzer und Lackschäden an der Heckverkleidung hinten rechts.
- Kratzer und Steinschläge an der Frontverkleidung.
- Kofferraum-Boden sowie Verkleidungen verschmutzt/ fleckig und zerkratzt.
- Kratzer im Oberflächenlack im Bereich der Griffmulden.
- Verschmutzungen und Flecken der Sitze und Innenverkleidungen.
- Leichte Steinschläge an der gesamten Fahrzeugfront.
- Marderspuren im Motorraum.
- Eine Innen- und Außeneinigung bzw. Fahrzeugaufbereitung wurde nicht durchgeführt.
- Vogelkotanhaftungen am gesamten Aufbau.
- Das Fahrzeug ist auf Grund der Standzeit verschmutzt.

Sonstiges:

Das Fahrzeug ist verschmutzt und steht im Freien, ist nicht gereinigt und aufbereitet.

Sommerreifen liegen im Fahrzeug.

Kein Mode 3 Ladekabel vorhanden.

Das Fz. befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

Auf Grund der Standzeit Korrosionsschäden an der Bremsanlage.

Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

20.750.- €

i. Worten:

zwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Hannover 30179 Hannover Hackethalstraße 7 30179 Hannover
Ansprechpartner:	Hr. Horodyski
Telefon: / E-Mail:	0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.