

IM SH, LPA 121		Kiel, 04.03.2024	
Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge			
Auktionsbeschreibung		1 VW Passat-ex. Polizei	
letztes amtl. Kennzeichen	ZBT: A	SH-35229	
Erstzulassung	ZBT: B	02.11.2021	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	18 1000	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	0603	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	ACCRLBX0 BQS00835	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WVWZZZ3CZME113020	
Leistung in kw ZBT: P.2	110	Hubraum i. cm ³ ZBT: P.2	1.968
Antriebsart ZBT: P.3	Diesel	Getriebeart	DSG
Gesamtfahrleistung in km	110.925	Lackierung	Silber Metallic
Abgasverhalten	Euro 6	Abgascode ZBT: 14.1	36W0
Leermasse ZBT: G	1.541	zGm ZBT: F.2	2.130
Anzahl Fahrzeugschlüssel	3	Maße: L/B/H in mm	4767-4887/1832/1462-1516
Montierte Bereifung (Größe)	WR 215/60R16	Reifenprofiltiefe in mm	3-7mm
Weiterer Radsatz (Größe)	keiner	Reifenprofiltiefe in mm	entfällt
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	09.2023 90.000km	stillgelegt am	29.02.2024
nächste HU (incl. AU)	Nov 25	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	2	Gesamtschadenssumme:	14.000 €
Serienausstattung/Sonderausstattung:			
Automatik; PDC vorne und hinten; Klimaanlage; el.Fensterheber 4-fach; elektr. Spiegel; Nebelscheinwerfer m. Abbiegelicht; Tagfahrlicht; Trenngitter, Sitzbezüge in Robustausführung; Scheiben ab B-Säule abgedunkelt;			
Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:			
Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik z.B.: Türverkleidung Beifahrerseitig; Bohrung/Kabeldurchführung am Dach (versiegelt); Gebrauchsspuren, Lackschäden und kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Motorhaube; Stoßfänger vorne verschürft/verkratzt; alterbedingte Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B. Sitzbezüge an Fahrer- und Beifahrersitz durchgescheuert und Dachhimmel partiell verschmutzt/beschädigt sowie Verkleidungsteile im Laderaum und Einstieg verkratzt/verschmutzt; Kleberreste durch entfernen der Folierung; starke Anrostungen an Fahrwerksteilen, Unterboden, Auspuff und Felgen; Starker unreparierter Unfallschaden mit erheblichem Strukturschaden der Karosserie; Starker Anfahr- und Strukturschaden hinten seitlich rechts. Betroffene Bauteile: Türen, Seitenteil rechts mit C-Säule und dahinterliegenden Verstärkungen, Harnstofftank, Schwellerverkleidung, Heckschürze und die komplette Hinterachse mit drehmoment- und krafteinleitenden Komponenten rechts, 4x Gurtstraffer ausgelöst, Dachairbag links und rechts und Seitenairbags rechts ausgelöst; Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; Reparaturkosten überschreiten den Wiederbeschaffungswert weit = Totalschaden!! Fahrzeug muss verladen werden und ist bedingt rollfähig; Motorlauf zum Verladen gewährleistet; Für die erneute Zulassung in Deutschland ist eine Untersuchung nach §21 StVZO erforderlich;			
Sonstiges:			
Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.			
Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.			
Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben.			
Besichtigungs- und Abholungsort:			
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein Landespolizeiamt, Sachgebiet 121 Mühlenweg 166, Haus 15 24116 Kiel			
Festgesetztes Mindestgebot in Euro:		3.500 €	
in Worten in Euro:		drei-fünf-null-null	
Ansprechpartner vor Ort:		Abholzeiten:	
Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213		Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h	
Herr Göttsch, Tel. 0431/160-61211		Fr.: von 07.30h bis 14.30h	