

DEKRA Automobil GmbH  
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Niedersächsisches Landesamt für Bau und  
Liegenschaften  
Waterloostr. 4  
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hannover  
Hanomagstr. 12  
30449 Hannover  
Telefon 0511 / 42079-0  
Fax 0511 / 42079-115  
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**                      **nicht vorhanden**                      **FIN**      **WWZZZ6RZAY177881**

Aktenzeichen

Auftraggeber

Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover

Ihr Auftrag vom

03.04.2024, per e-Mail

Besichtigung

08.04.2024

Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.521,01 EUR	3.000,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.04.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.04.2024 durch . | bei Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bei Besichtigung des Fahrzeug war die Klimaanlage funktionstüchtig.

Bei dem in Rede stehenden Fahrzeug handelt es sich um einen Re-Import!

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	17.02.2010
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2023
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VW
Marke	VOLKSWAGEN, VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	Polo V (6R) / Polo Trendline
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / APO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ6RZAY177881
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Flashrot (P3G)
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	63 kW / 1390 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/C; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	69.871

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufeistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 70 R 14 84 T	Fulda / Multicontrol	A / O	9 mm
rechts	175 / 70 R 14 84 T	Fulda / Multicontrol	A / O	9 mm
2 links	175 / 70 R 14 84 T	Fulda / Multicontrol	A / O	9 mm
rechts	175 / 70 R 14 84 T	Fulda / Multicontrol	A / O	9 mm
Ersatzrad	185 / 60 R 15 84 T	Dunlop / SP Sport 01	S / O	8 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung

Ablagen Polo, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Becherhalter (2) vorn, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Dauerfahrlicht, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lackierung: Sonderfarbe Flash-Rot, Lenkrad: Lederlenkrad (3 Speichen) mit Dekor in Chrom matt, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Nichtraucher Ausführung, Paket "Color", Paket: "Cool & Sound " mit "Climatic", Paket: Komfortpaket Elektrik, Polster: Stoff, Radio "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher, Räder: 4 Stahlräder 5 J x 14, Räder: Reserverad, Servolenkung elektrohydraulisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 14.12.2020 bei Kilometerstand 64.428.

---

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Innenraum, stark verschmutzt; Servicearbeiten überfällig (Bild 6); HU überfällig; Tür vorne links, Lackierung Kratzer + eingedellt (Bild 7); Seitenteil rechts, Kniestück eingedrückt / deformiert (Bild 8, 9). Tür hinten rechts, Lackierung Kratzer + eingedellt (Bild 10).

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Karosserie, Umweltschäden (Vogelkot etc.), ; Stoßfänger hinten, Lackierung ausgebleichen, ; Außenspiegel rechts, Gehäuse Kratzer, .

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

**Der Sachverständige**

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

**Anlagen**

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.