

Kfz-Sachverständigen-Büro ROSENDAHL

Jörg Rosendahl

Gutachten Nr.: BJ0120324 vom 19.03.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Internes Kennzeichen	: AB 429
Gegenstand	: Container mit eingebautem Abrollrahmen
Art	: Abrollbehälter-Strahlenschutz
Farbe	: rot
Lackart	: Uni
Hersteller	: Flohr & Söhne Cadolto
Länge in Meter	: 6,78
Breite in Meter	: 2,41
Höhe in Meter	: 2,40
Baujahr	: 1985
Allgemeinzustand	: normal
Ausstattung	: Generator (Ziegler, Typ 5,5 BVF, 65 Betriebs-Std.), div. Stauschränke und -regale, Schreibtisch, Heizung

Kfz-Sachverständigen-Büro ROSENDAHL

Jörg Rosendahl

Gutachten Nr.: BJ0120324 vom 19.03.2024

Besichtigung:

Das auf Blatt 2 mit den technischen Daten näher angeführte Fahrzeug wurde zur Ermittlung des Zeitwertes im Beisein des Herrn Ingo Hecker bei der Fahrzeughalterin

Stadt Duisburg
Feuerwache 7
Angertaler Straße
47249 Duisburg

am 28.02.2024 besichtigt.

Diese Wertermittlung wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme des Abrollbehälters ohne detaillierte Untersuchungen durchgeführt.

Unter Zugrundelegung des vorgefundenen Allgemeinzustandes und der Feststellungen wird folgendes Gutachten erstellt:

Die technischen Daten wurden der digitalen Akte entnommen.

Unterlagen, aus denen werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen zu ersehen wären, wurden nicht vorgelegt.

Den Händlereinkaufswert - voraussichtlicher Veräußerungswert - des Abrollbehälters am Tage der Besichtigung schätze ich unter Berücksichtigung des Vorhergesagten und aller sonst den Wert beeinflussenden Faktoren auf inkl. MwSt.

EUR 1.700,00
(eintausendsiebenhundert)

Mit der Erstellung dieses Gutachtens verweist der Unterzeichner auf seine öffentliche Bestellung und Vereidigung durch die Industrie und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen.

Mülheim, 19.03.2024



Der Sachverständige
(Jörg Rosendahl)

Kfz-Sachverständigen-Büro ROSENDAHL

Jörg Rosendahl

Gutachten Nr.: BJ0120324 vom 19.03.2024



Bild 1



Bild 2

Kfz-Sachverständigen-Büro ROSENDAHL

Jörg Rosendahl

Gutachten Nr.: BJ0120324 vom 19.03.2024



Bild 3



Bild 4

Kfz-Sachverständigen-Büro ROSENDAHL

Jörg Rosendahl

Gutachten Nr.: BJ0120324 vom 19.03.2024



Bild 5



Bild 6