



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Hannover, 09.04.2024		
Abholungsort	Hannover		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Hannover		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern <input type="checkbox"/>	
amtliches Kennzeichen	H-3914	Tag der ersten Zulassung	07.12.1999
Hersteller	VW	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	T4 (7DB)		Ziff. 2.2 : 442
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ70ZYH055063		Ziff. 14 : -
Fahrzeug-Art / Aufbau	Pkw geschl.		Ziff. 14.1: 0227
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		LPG <input type="checkbox"/>
			CNG <input type="checkbox"/>
		Wasserstoff <input type="checkbox"/>	
Hubraum (ccm)	2461	Leistung (KW)	75
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik <input checked="" type="checkbox"/>	
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	7	Farbe außen:	grün
Anzahl der Türen / Schiebetüren	4 / 1	Farbe innen:	grau
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	1		
Gesamtlauflleistung (km, abgelesen)	178.484	Nächste Hauptuntersuchung	ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller /	VA Conti	Woche 40	Jahr 18
Herstellungsdatum:	HA Conti	Woche 40	Jahr 18
Reifengröße	205/65 R 15		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 8		rechts 8
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 8	links innen	rechts: 8
			rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm)
			Notrad <input type="checkbox"/>
			Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	Hersteller		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1.	2.	3.
Profiltiefe (mm)	1.	2.	3.

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- **Motor: Ölverlust, Inspektionsservice fällig**
- **Airbagkontrollleuchte aktiv**
- **Antriebswelle v. re. verölt/Fettaustritt**
- **Korrosion: Abgasanlage, Bremscheiben, Tankklappe, Radläufe, Kantenrost, Türen, Holm beidseitig, Vorder-Hinterachse**
- **Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren, Sitze mit Flecken vorn, Dachhimmel v. gelöst/beschädigt**
- **Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen Türen mit Dellen**
- **Klimaanlage/Standheizung nicht geprüft**
- **Löcher in den Amaturen/Löcher im Dach**
- **Standschäden/ Batterie defekt/hohle Standzeit**
- **Fzg ist mit Sicherheitsverglasung (seitlich) und Sicherheitsfolie innen versehen (s. Bemerkungen unten)**
- **Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft**
- **Verweis auf den ersten Satz im Text unten**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterloes: 1.850,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 09.04.2024



.....

Richter, aaPm.T.