

Kraftfahrwesen

BFV49

25.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Iseki(J) 5395 AHLK		
Amtl. Kennzeichen:	CE-GB516	Erstzulassung:	20.12.2013
Fahrzeugart:	LOF.ZUGM.ACKER-SCHLE -	Gesamtfahrleistung (Km):	3.212 BStd
Klimatisierung:	nein	Leistung: / Hubraum:	30 kW / 1498 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Hydrostat
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	7112 / 00000000-
Herstellerefarbbezeichnung:		Emissionsschl. Nr. 14.1:	0824
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	2000/25/EG;ST3A:KAT.K
Anzahl der Türen:	2	HU:	05.2025
Bereifung: (Größe)	vo: 212/80 -15 hi: 355/80 - 20	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	3 3 5 5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	g/km

Serienausstattung:

Iseki 5395 Allrad, Hydraulikanschlüsse vorne, Kraftheber mit Koppeldreieck vorne, Kraftheber hinten, Zapfwelle vorne und hinten, Fahrerkabine, Hydrauliksteuerung elektrisch, Klimaanlage

Sonderausstattung:

Frontlader, Räumschild RSS160 defekt 1,60 m breit, Frontgabel für Gras/ Heu 1,10 m lang; Frontgabel für Paletten 1,10 m lang , Frontkehrbesen (defekt) 1,60 m breit, Frontmäherwerk defekt 1,50 m breit, Front Schaufel 1,40 m breit. Anbaugeräte wurden nicht auf Funktion geprüft und werden alle als defekt angeboten.

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Diverse massive Kratzer und leichte Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau.
- Innenverkleidungen verkratzt / stark verschmutzt.
- Sitz verschlissen.
- Klimaanlage ohne Funktion und Wirkung.
- Lenkungseinrichtung verschlissen /ausgeschlagen.
- Reifen verschlissen / porös.
- Undichtigkeiten und Funktionseinschränkungen am Hydrostaten.
- Motorundichtigkeiten.
- Vorderachspendellager übermäßiges Spiel.
- Undichtigkeiten an der Hydraulikanlage.
- Radabdeckungen gebrochen / gerissen.
- Die Anbaugeräte / Teile sind defekt und stark verschlissen..(Rost, Kratzer, Lackbeschädigungen)
- Eine Innen- und Außeneinigung bzw. Fahrzeugaufbereitung wurde nicht durchgeführt.
- Massive Korrosions- und Rostschäden durch Winterdienst.
- Das Fahrzeug ist auf Grund der Standzeit verschmutzt.
- Bremsanlage nicht freigängig.
- Massive Rostansätze am gesamten Fahrzeug und Anbauteilen durch Winterdienst.
- Der Motor in Lauf und Leistung eingeschränkt.
-

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Aufgrund der langen Standzeit ist die Batterie entladen/beschädigt, das Fahrzeug muss mittels Trailer oder Abschleppwagen abgeholt werden

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

5.500 €

i. Worten:

fünftausendfünfhundert Euro

Standort:	Gemeinde freier Bezirk Lohheide Kirchweg 8 29303 Lohheide
Ansprechpartner:	Hr. Reinhold
Telefon: / E-Mail:	05051 986715 / thorsten.reinhold.loh@lkcelle.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.