

Kraftfahrwesen

BFV77

21.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Renault Zoe Life mit HV-Mietbatterie</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-1553	<b>Erstzulassung:</b>	10.04.2015
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	51947
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	43 kW / 0 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Elektro	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	3333 / AZX000152
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	BLAU ENERGY	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	30ZX
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	459/2012;reine Elektrofz
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	fällig
<b>Bereifung: (Größe)</b>	185/65R15 88T M&S (DOT0621)	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7 / 7 / 7 / 7	<b>Inspektion:</b>	laut Anzeige
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	-g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmoduswahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 43 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- **Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie!**
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geräuschsimulator (Außenklang)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung (Auszug):

- Metallic-Lackierung

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **HV- Mietbatterie lässt sich nicht aufladen. Nach Prüfung durch einen Renault- Vertragspartner ist vermutlich das fahrzeuginterne Ladegerät (Spannungsgleichrichter) defekt / beschädigt**
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Kotflügel mit Dellen / Kratzer / leichten Beschädigungen.
- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen / leichte Korrosion.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorne links mit großem Kratzer.
- Beifahrertür und Tür hinten rechts im Kratzer / Dellen.
- Türgriffe mit Kratzern und Lackschäden

- Einstiege mit Kratzer / Dellen.
- Anhaftung von Kleberesten an Fahrer- /Beifahrertür und Dach.
- Pannenset abgelaufen
- Spaltmaßabweichungen Kotflügel links und rechts.
- Berganfahrhilfe signalisiert Fehlfunktion
- ABS-Kontrollleuchte signalisiert Fehlfunktion

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht rollfähig.
- Abgelesene Restreichweite am Besichtigungstag: 0 km.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen
- Herstellerbedingt auffällige Farbunterschiede und Spaltmaßabweichungen zwischen Kunststoff- und Karosserieteilen.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Letzter Service wurde 05/2023 bei 49014 km durchgeführt.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Sommerräder auf Stahlfelgen 185/65R15 88Q (DOT 0315 & 2019) 5 / 5 / 5 / 5 mm liegen im Kofferraum.
- **Fahrzeug mit HV-Mietbatterie! Bei Fahrzeugerwerb ist der bestehende Mietvertrag für die HV- Mietbatterie zu übernehmen. Hierdurch entstehen monatliche Kosten. Der Akku verbleibt im Eigentum der RCI Banque SA.**

**"Es wird darauf hingewiesen, dass ein Verkauf des Fahrzeugs und somit ein Export der im Eigentum von Renault Financial Services stehenden Batterie nicht in jedes Land möglich ist.**

**Die Renault Bank hat unter folgendem Link eine Übersicht nach Modell und Exportland aufgestellt:**

**[https://www.mobilize-fs.de/pdfs/faq/Export-Matrix\\_Download\\_Datei.pdf](https://www.mobilize-fs.de/pdfs/faq/Export-Matrix_Download_Datei.pdf)**

**Hier ist vom Bieter vor Gebotsabgabe eine Überprüfung vorzunehmen!"**

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**500 €**

**i. Worten:**

**fünfhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Braasch oder Herr Artelt
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.