

Kraftfahrwesen

BFV49

25.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d) | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-4504 | Erstzulassung: | 10.11.2021 |
| Fahrzeugart: | FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE | Gesamtfahrleistung (Km): | 7486 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 118 kW / 1332 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Hybr. B/ext.E | Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 2222 / AJP00039X |
| Herstellerfarbbezeichnung: | MOUNTAINGRAU - MET. | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 36AP |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Materialmix / Anthrazit | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 11.2024 |
| Bereifung: (Größe) | 205/55R17 91H DOT 27/21 | Unfallfrei: | nein |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 6 6 6 6 | Inspektion: | nach Anzeige |
| Reserverad: | ohne | CO2-Emission: | 22 g/km |

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Multimediastystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensoren
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
-)
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ladekabel Mode 2
- Ladekabel Mode 3
- Laderaum-Paket besteht aus: Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Beschädigungen.
- Seitenwand hinten rechts mit Kratzern / Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten teilweise mit Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Anstoßschaden Frontverkleidung.
- Türdichtung vorn links beschädigt.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.

- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Marderspuren im Motorraum.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund deutlicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Brems scheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Sommer-Komplettträder; LM-Räder teilweise verkratzt / beschädigt; liegen ungesichert im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

29.500 €

i. Worten:

neunundzwanzigtausendfünfhundert Euro

| | |
|---------------------------|---|
| Standort: | Hauptzollamt Hannover 30179 Hannover Hackethalstraße 7 30179 Hannover |
| Ansprechpartner: | Hr. Horodyski |
| Telefon: / E-Mail: | 0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.