



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Bollmannsweg 8 26125 Oldenburg  
Tel.: 0441 380 385 30 Fax: 0511 998 669 0053  
e-Mail: [REDACTED] www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Bollmannsweg 8 • 26125 Oldenburg

Finanzamt Leer  
Edzardstraße 12 - 16  
26789 Leer (Ostfriesland)

erstellt durch : [REDACTED]  
Handy : [REDACTED]  
Datum : 18.03.2024

## Fahrzeugzustandsbeschreibung

**0158B4D251**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Fahrzeughalter : [REDACTED]  
Besichtigungsdatum / -ort : 13.03.2024 14:30:00 / [REDACTED]




- |                |                   |                      |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Amtl. Kennz. : |                   | Reifen vorne :       | 235/65 R 16 C        |
| Fahrzeugart :  | Transporter       | Reifen hinten :      | 235/65 R 16 C        |
| Aufbauart :    | Van, 4-türig      | Reifenfabrikat :     | Falken EuroAllSeason |
| Fabrikat :     | FORD              | Van 11               |                      |
| Typ :          | Transit           | Reifenart :          | Allwetter-Reifen     |
| Untertyp :     | Transit 350       | Profiltiefe v. li. : | 5,0mm                |
| Fz-Ident-Nr. : | WF0XXXTTGXJU25041 | Profiltiefe h. li. : | 2,0mm                |
| Hubraum :      | 1996ccm           | Profiltiefe v. re. : | 5,0mm                |
| Leistung :     | 125kW             | Profiltiefe h. re. : | 2,0mm                |
| Motorart :     | Diesel Kat        | Ersatzrad :          | nicht vorhanden      |
| Zylinder :     | 4                 |                      |                      |
| Motorbauart :  | Reihe             | Erstzulassung :      | 13.09.2018           |
| Abgascode :    | EU6               | Lezt. Zulassung:     | 17.10.2019           |
| Plätze :       | 3                 | Nächste HU :         | 04/2024              |
| KBA-Nr.:       | 8566BNN           |                      |                      |
| Leergewicht :  | 2389Kg            | Laufleistung :       | 133606km abgelesen   |
| Zul.-Gesgew. : | 3500Kg            | Fahrzeugfarbe :      | Frozen White         |
| Achsenanzahl : | 2                 | Lackart :            | Uni                  |

Zeitwert mit Umsatzsteuer EUR 17.500,00

Gutachten Nr.: 0158B4D251

Datum: 18.03.2024



**Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen XXXXXXXXXX FIN WF0XXX1TGXJU25041**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
----------	----------------------------

**Karosserie**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Fahrtür vorne links beaufschlagt und beschädigt               |
| 2 | Beifahrtür vorne rechts punktuell eingedellt                  |
| 3 | Flügeltüren hinten links und rechts eingedellt und beschädigt |
| 4 | B-Säule rechts beschädigt mit Lackschäden                     |
| 5 | Seitenwand hinten links eingedrückt                           |

**Anbauteile**

- |   |   |
|---|---|
| 6 | Stoßfängerverkleidung hinten beschädigt |
|---|---|

**Felgen/Bereifung**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 7 | Bereifung Verschleißgrenze |
|---|----------------------------|

**Innenraum/Kofferraum**

- |    |  |
|----|--|
| 8  | Fahrgastzelle stark verschmutzt                              |
| 9  | Bezug der Bestuhlung verunreinigt                            |
| 10 | Türverkleidungen beschädigt - verunreinigt                   |
| 11 | Dachhimmel lag im Laderaum und war versch                    |
| 12 | Seitenverkleidung vom Laderaum lagen verstreut im Laderaum - |
| 13 | Laderaum Gebrauchspuren                                      |

**Technik/Motorraum**



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Bollmannsweg 8 26125 Oldenburg  
Tel.: 0441 380 385 30 Fax: 0511 998 669 0053  
e-Mail: [REDACTED] www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**

14 Adblue-Stand niedrig  
15 Inspektion überfällig

---

Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)
19% MwSt	
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Bollmannsweg 8 26125 Oldenburg  
Tel.: 0441 380 385 30 Fax: 0511 998 669 0053  
e-Mail: [REDACTED] www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**

## **Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

## **Besonderes / Sonstiges**

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc..Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nicht möglich. Die Durchführung einer Probefahrt war mit dem in Rede stehenden Fahrzeug unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc. und eine weitergehende Untersuchung der elektrischen und elektronischen Bauteile. Eine Fehlerspeicherauslese etc. wurde nicht durchgeführt.

## **Schlusswort**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Oldenburg, 18.03.2024

[REDACTED]

Das Gutachten umfasst - 20 - Seiten.



**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**



**Bild 1**



**Bild 2**

Gutachten Nr.: 0158B4D251

Datum: 18.03.2024



Bild 3




Bild 4



Gutachten Nr.: 0158B4D251

Datum: 18.03.2024



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8




**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**



**Bild 9**



**Bild 10**

Gutachten Nr.: 0158B4D251

Datum: 18.03.2024



Bild 11



Bild 12



**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**



Bild 13




Bild 14



**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**



Bild 15

**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**



Bild 16

**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**



Bild 17



Gutachten Nr.: 0158B4D251

Datum: 18.03.2024



Bild 18



Bild 19

Gutachten Nr.: 0158B4D251

Datum: 18.03.2024




Bild 20



Bild 21



**Gutachten Nr.: 0158B4D251**

**Datum: 18.03.2024**



Bild 26



Bild 27



Gutachten Nr.: 0158B4D251

Datum: 18.03.2024



Bild 28



Bild 29