

Kraftfahrwesen

BFV73

20.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenPolo 1.0 TSI Comfortline OPF (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3875	Erstzulassung:	30.06.2021
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	63685
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	70 kW / 999 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / CDS00974X
Herstellerfarbbezeichnung:	Energetic Orange Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	06.2024
Bereifung: (Größe)	185/65R15 88T	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7/7/7/7 mm	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	129 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe besteht aus: Außenspiegel lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion besteht aus: Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten dunkelrot
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach besteht aus: Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 5,5x15
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) besteht aus: Antennen-Diversity
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist besteht aus: Außen-
- spiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Lautsprecher (6)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) besteht aus: Bordwerkzeug und Wagenheber
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheinwerfer LED besteht aus: Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitz-Komfort-Paket besteht aus: Sitze vorn höhenverstellbar, Lendenwirbelstützen vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Winter-Paket besteht aus: Anzeige für Waschwasserstand, Sitzheizung vorn
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) besteht aus: Bordwerkzeug und Wagenheber

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 15.03.2024 folgende Mängel festgestellt:
- Die Bremsanlage an der Vorderachse ist verschlissen. („Eisen auf Eisen“)
- Frontbereich: Steinschlagschäden (u.a. an Frontscheibe, Außenspiegel, Motorhaube, Kühlergrill, Scheinwerfer, Frontverkleidung) (siehe Foto)
- Frontspoiler rechts unten mit Verschürfungen (siehe Foto)
- Innenverkleidung mit Gebrauchsspuren kleinen Kratzern, Verschürfungen, Beschädigungen
- 4 Sommerkomplettreder; 185/65R15; 4/4/6/6 mm beiliegend
- Nächster Service in 22100km oder 542 Tagen, nächster Ölwechsel in 21700km oder 543 Tagen..

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber (aufgrund der verschlissenen Bremsanlage) nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen (Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc.) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Es wird daher dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

11.700 €

i. Worten:

elftausendsiebenhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Aachen Eisenbahnweg 18 52068 Aachen
Ansprechpartner:	Herr Peters / Frau Rockel
Telefon: / E-Mail:	0241/9091-3850, -2500, (Zentrale -0) Fuhrpark.hza-aachen@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.