

Kraftfahrwesen

BFV49

15.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4845	Erstzulassung:	16.12.2021
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	7780
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	2222 / AJP00039X
Herstellerfarbbezeichnung:	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	12.2024
Bereifung: (Größe)	205/55R17 91H DOT 28/21	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	6 6 6 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	22 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodus-schalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungs-getriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ladekabel Mode 2
- Ladekabel Mode 3
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außen-spiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innen-spiegel mit Abblendautomatik

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und lauffleisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Beschädigungen.
- Seitenwand hinten rechts mit Kratzern / Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten teilweise mit Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Anstoßstelle an der Frontverkleidung.

- Teerablagerungen auf der Lackoberfläche.
- Türdichtung vorn links beschädigt.
- Moosansätze an der Heckklappe.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Marderspuren im Motorraum.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund deutlicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Sommer-Komplettträder liegen im Fahrzeug, LM-Räder teilweise verkratzt / beschädigt, ungesichert im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

29.870 €

i. Worten:

neunundzwanzigtausendachthundertsiebzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Hannover 30179 Hannover Hackethalstraße 7 30179 Hannover
Ansprechpartner:	Hr. Horodyski
Telefon: / E-Mail:	0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.