

Kraftfahrwesen

BFV49

14.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4463	<b>Erstzulassung:</b>	04.11.2021
<b>Fahrzeugart:</b>	Pkw, SUV, Kleintransporter Lim. Schrägheck	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	9703
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	118 kW / 1332 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Hybr.B/E ext. Aufl.	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	2220 / AJP
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Materialmix / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	11.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R17 91H DOT 26/21	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 6 6 6 --	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	Euro6; g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

### Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus, Konnektivität-Paket, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Smartphone integriert, Navigationssystem: Festplattenavigation, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik
- Ladekabel Mode 3
- Ladekabel Mode 2
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außen-spiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Ablendautomatik

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen / jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Diverse Kratzer und leichte Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau.

- Lackabplatzer an den Türkanten aller Türen.
- Farbabweichung der Front- und Heckverkleidung.
- Türinnenverkleidungen verkratzt / stark verschmutzt.
- Kratzer an den Innenverkleidungen und Einsteigsblenden.
- Kratzer und Lackschäden an der Heckverkleidung hinten rechts.
- Kratzer und Steinschläge an der Frontverkleidung.
- Kofferraum-Boden sowie Verkleidungen verschmutzt/ fleckig und zerkratzt.
- Kratzer im Oberflächenlack im Bereich der Griffmulden.
- Verschmutzungen und Flecken der Sitze und Innenverkleidungen.
- Leichte Steinschläge an der gesamten Fahrzeugfront.
- Marderspuren im Motorraum.
- Eine Innen- und Außeneinigung bzw. Fahrzeugaufbereitung wurde nicht durchgeführt.
- Vogelkotanhaftungen am gesamten Aufbau.
- Das Fahrzeug ist auf Grund der Standzeit verschmutzt.

**Sonstiges:**

Das Fahrzeug ist verschmutzt und steht im Freien, ist nicht gereinigt und aufbereitet.

Sommerreifen liegen im Fahrzeug.

Das Fz. befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

Auf Grund der Standzeit Korrosionsschäden an der Bremsanlage

Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**30.230,00 €**

**i. Worten:**

**dreißigtausendzweihundertdreißig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Hannover Hackethalstraße 7 30179 Hannover
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Horodyski
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.