

Kraftfahrwesen

BFV53

02.04.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Opel Insignia 1.6 CDTI Edition ecoFlex S/S | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-3620 | Erstzulassung: | 01.03.2016 |
| Fahrzeugart: | FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE | Gesamtfahrleistung (Km): | 38000 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 100 kW / 1598 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 0035 / BFI002122 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Mahogany Brown (P2/SO) | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 36W0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / Lyra / Beige | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO6;W;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 03.2025 |
| Bereifung: (Größe) | 225/55R17 97W DOT: 4/21 | Unfallfrei: | Unfallfahrzeug |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 5,5,6,6 mm | Inspektion: | nach Anzeige |
| Reserverad: | vollwertig | CO2-Emission: | 104 g/km |

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Radio 400 BT (Radio/CD-Player MP3-fähig / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe getönt
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Titantium-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitz vorne links besteht aus: Sitz-Komfort-Paket 1, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- OnStar SOS Service
- Raucher-Paket
- Reifen 225/55 R17 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- CD-Laufwerk
- Fußmatten Gummi
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz) besteht aus: Sicherheitsnetz hinter Vordersitze, Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem
- Seitenairbag hinten
- Sicht-Paket besteht aus: Innenspiegel mit Ablendautomatik, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Standheizung mit systemintegrierter Aktivierung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Anfahrtschaden an der Seitenwand und der Tür hinten rechts

- Großer Lackkratzer an der Seitenwand hinten rechts und der Tür hinten rechts
- Größere Delle mit Lackbeschädigung am Radlauf hinten links
- Dellen, Lackbeschädigungen, Lackkratzer, sowie Klarlackkratzer rundum am Fahrzeug
- Steinschläge im Frontbereich und der Frontscheibe
- Türinnenverkleidung hinten rechts beschädigt
- Reifendruckkontrolle leuchtet in der Instrumententafel
- Ein Fahrzeugschlüssel und der Zigarettenanzünder fehlen
- Bremsscheiben an der Vorder- und Hinterachse mit Rostansatz

Sonstiges:

- Letzter Service wurde am 25.04.2023 bei 36151 km durchgeführt
- 4 Winterreifen auf Stahlfelgen 225/50R17 98V DOT: 31/22 7,7,7,7 mm liegen im Fahrzeug
- Das Fahrzeug ist mit zusätzlichen schwarzen Sitzbezügen vorne und hinten ausgestattet
- Fahrzeug hatte einen reparierten Unfallschaden
- **Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund der Schäden wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen**
- Die Winterreifen liegen ungesichert im Innenraum, bei Abholung des Fahrzeuges sind für die Ladungssicherung geeignetes Sicherungsmaterial mitzubringen
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.750 €

i. Worten:

dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Friedberg/Hessen Raiffeisenstr. 20 61169 Friedberg |
| Ansprechpartner: | Herr Henting / Herr Sahan |
| Telefon: / E-Mail: | 069/2578294130 / 069/2578294170 |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur Montag bis Donnerstag nach vorherige Terminabsprache möglich.