

Kraftfahrwesen

BFV73

26.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>VolkswagenPolo 1.0 TSI Comfortline OPF (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-3846	<b>Erstzulassung:</b>	21.06.2021
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	68127
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	70 kW / 999 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Benzin	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / CDS00974X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Reflexsilber Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Grau	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	06.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	185/65R15 88H	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	4/4/6/6 mm	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	vollwertig	<b>CO2-Emission:</b>	129 g/km

### Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe besteht aus: Außenspiegel lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion besteht aus: Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten dunkelrot
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach besteht aus: Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 5,5x15
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) besteht aus: Antennen-Diversity
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- und Lane Assist besteht aus: Außen-spiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Lautsprecher (6)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) besteht aus: Bordwerkzeug und Wagenheber
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheinwerfer LED besteht aus: Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitz-Komfort-Paket besteht aus: Sitze vorn höhenverstellbar, Lendenwirbelstützen vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Winter-Paket besteht aus: Anzeige für Waschwasserstand, Sitzheizung vorn

**Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und lauffleisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 15.03.2024 folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug weist rundum Gebrauchsspuren (kleinste Kratzer, Steinschläge, Schrammen, Eindellungen, Abrieb-spuren und Verunreinigungen ) auf.
- Stoßfängerverkleidung vorne / Frontspoiler links mit Verschürfung / Lackbeschädigung (siehe Foto)
- Reifendruckkontrollsystem signalisiert zu geringen Reifenfülldruck
- Laut Anzeige: Nächster Service und Ölwechsel in 20300 km oder 600 Tagen

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen ( Karosserie, Anbauteile, Interieur, Vergla-sung, etc. ) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Es wird daher dringend ange-raten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich. Teile der Bremsanlage können durch eine evtl. längere Standzeit korrodiert sein.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**11.875 €**

**i. Worten:**

**elftausendachthundertfünfundsiebzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Aachen Eisenbahnweg 18 52068 Aachen
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Peters / Frau Albertz
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0241/9091-3850, -2020 (Zentrale -0) Fuhrpark.hza-aachen@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.