

Kraftfahrwesen

BFV60

18.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>VolkswagenPolo 1.6 TDI Comfortline</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BW7-210	<b>Erstzulassung:</b>	04.12.2012
<b>Fahrzeugart:</b>	Pkw, SUV, Kleintransporter Lim. Schrägheck	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	165000
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	66 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / 00000000-
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Candy-Weiß	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35F0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Grau	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	185/60R15	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7/7/7/7	<b>Inspektion:</b>	durchgeführt in 08/22 bei km- Stand: 152500
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	112 g/km

### Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Berganfahr-Assistent
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe:  
Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter:  
Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

### Sonderausstattung:

- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Sommerbereifung zusätzlich im Kofferraum
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug weist einen hohen alters- und laufleistungsbedingten Verschleiß auf. Alle Antriebsaggregate, die Fahrwerkskomponenten sowie die Karosserie sind verschlissen.
- Das Fahrzeug besitzt rundum Kratzer und Dellen
- Innenraum ist verschmutzt und verschlissen.
- Korrosion am gesamten Unterboden sowie der Abgasanlage
- Bremsen vorne und hinten sind korrodiert und müssten erneuert werden
- Scheinwerfer rechts ist undicht und zieht viel Feuchtigkeit
- Fahrzeug hatte in der Vergangenheit einen Unfall, Schadenshöhe ca. 6.000
- **Getriebe ruckelt im ersten Gang auffällig, wenn Fahrzeug kalt ist, Instandsetzung erforderlich**

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Auf Grund der Standzeit kann es zu korrodierten Bremsanlagen und entladener Fahrzeugbatterie kommen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**1.600 €**

**i. Worten:**

**eintausendsechshundert Euro**

<b>Standort:</b>	WSA Lauenburg Dornhorster Weg 52 21481 Lauenburg/Elbe
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Schulz
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	+49 4153 558-369 / oder Vermittlung -0

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.