

Kraftfahrwesen

BFV68

08.04.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-6959	Erstzulassung:	26.02.2013
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	145000
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AYN000798
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	keine
Bereifung: (Größe)		Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):		Inspektion:	fällig
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	136 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chrom-einfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel/ Gebrauchsspuren festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt.
- Kratzer, Dellen und Lackbeschädigungen rundum am Fahrzeug.
- Steinschläge im Frontbereich und in der Frontscheibe.
- Abdeckungen an der Dachreling vorn fehlen.
- Abdeckung Wischerarm hinten fehlt.
- Dellen in der Motorhaube, der Seitenwand links und der Tür hinten rechts.
- Lack an der Türkante der Fahrertür abgeplatzt.
- Lackschäden am Heckstoßfänger.
- Lackschäden (mit Korrosion) an der Motorhaube.
- Anfahrbeschädigung am Stoßfänger vorn links, im unteren Bereich.

- Ein Funkschlüssel ohne Funktion.
- Batterie entladen.
- Lichtmaschine defekt.
- Lenkrad abgegriffen.
- Reifendichtmittel abgelaufen.
- Verkleidung der Heckklappe beschädigt.
- Verbandkasten fehlt.
- Bezug Fahrersitz abgewetzt.
- Kratzer in der Verkleidung der B-Säule links.
- Anschlagpuffer an der Hinterachse links beschädigt.
- Hebel für Lendenwirbelstütze am Beifahrersitz abgebrochen.
- Ehemaliges Einsatzfahrzeug: weist Spuren rückgebauter Funkausstattung (Antennen, Bohrlöcher im Innenraum) auf.

Sonstiges:

- Winterräder (Stahl) 205/55R16 94V DOT2920 7,7,8,8 mm derzeit am Fahrzeug montiert.
- Der Zahnriemen wurde im Dezember 2015 bei 63.000 km gewechselt.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

2.600 €

i. Worten:

zweitausendsechshundert Euro

Standort:	Im Metternicher Feld 44 56072 Koblenz
Ansprechpartner:	Herr Sonnet
Telefon: / E-Mail:	0261/98376-2205

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.