

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	MB Vito 114 CDI		
Letztes amlt. Kennzeichen	BWL 4 1878	Lackierung	Silber metallic
Fahrzeugart	Fahrzeug zur Pers.-Bef.	Türen	4-türig
Fabrikat / Hersteller	Mercedes-Benz	Sitzplätze	9 (lt. ZB I)
Typ	447	Klimaanlage	Ja
Schlüsselnummer	1313 / 000	Bereifung	225/55 R 17
FIN	WDF44770313224640	Profiltiefe vl/vr mm	3 / 3
Kraftstoffart	Diesel	Profiltiefe hl/hr mm	3 / 3
Leistung / Hubraum P.2/P.1)	100 / 2143ccm	Anzahl Schlüssel	2
Getriebeart	Automatikgetriebe	Betriebsanleitung	Ja
Emissionsschl. (14.1)	--	Serviceheft	Ja
Emissionsklasse (14)	Euro 6		
Erstzulassung	20.12.2016	Inspektion	Fällig
Halter	1	HU	12/2023
Gesamtfahrleistung (km)	230944km	Unfallfrei	Nein

### Ausstattung:

ABS, Airbag, elektr. FH, ZV, Klimaanlage, Parkpilot vorne und hinten, Tempomat, Bordcomputer.

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Altersbedingter und lauffleistungsbedingter starker Verschleiß sowie Abnutzungen durch Gebrauch als Einsatzfahrzeug.

### Sonstiges / Technische Mängel:

Inspektion fällig, Borlöcher Motorhaube und Dach, Generator defekt, Ölstand im Wandler/Getriebe zu gering, Motorkontrollleuchte an, HU/AU fällig, Bremse vorne verschlissen Reifen vorne abgefahren, Sitze vorne beschädigt, Lenkrad stark abgegriffen, Motorhauben Verriegelung fehlerhaft, Unterboden beschädigt, Bordwerkzeug sowie Warndreieck und Erste Hilfe Material fehlt.  
Alle Karosseriebauteile weisen Kratzer und Dellen auf.

**Fahrzeug ist NICHT fahrbereit.**

**Festgesetztes Mindestgebot: 5150.- EURO**

Standort:	PTLS POL / Regionaler Technikstandort Stuttgart 70569 Stuttgart-Vaihingen, Pfaffenwaldring 1		
Ansprechpartner	Herr Lutz		
Telefon	0711/6869-520		
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache			