

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	MB Vito 111 CDI		
Letztes amtl. Kennzeichen	S-30525	Lackierung	Silber metallic
Fahrzeugart	Fahrzeug zur Pers.-Bef.	Türen	4-türig
Fabrikat / Hersteller	Mercedes-Benz	Sitzplätze	9 (lt. ZB I)
Typ	639	Klimaanlage	Ja
Schlüsselnummer	0999 / 014	Bereifung	205/65 R 16
FIN	WDF63970313157925	Profiltiefe vl/vr mm	3 / 3
Kraftstoffart	Diesel	Profiltiefe hl/hr mm	3 / 3
Leistung / Hubraum P.2/P.1)	80 / 2148ccm	Anzahl Schlüssel	2
Getriebeart	Automatikgetriebe	Betriebsanleitung	Ja
Emissionsschl. (14.1)	--	Serviceheft	Ja
Emissionsklasse (14)	98/69/EG III;B		
Erstzulassung	10.08.2005	Inspektion	Fällig
Halter	1	HU	01.2023
Gesamtfahrleistung (km)	142761km	Unfallfrei	Nein

### Ausstattung:

ABS, Airbag, elektr. FH, ZV, Klimaanlage, Parkpilot vorne und hinten.

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Altersbedingter und laufleistungsbedingter starker Verschleiß sowie Abnutzungen durch Gebrauch als Einsatzfahrzeug.

### Sonstiges / Technische Mängel:

Inspektion fällig, HU fällig, Borlöcher Motorhaube und Dach, Alters- und Laufleistungsbedingter verschleiß, Scheinwerfer rechts defekt, Batterie defekt, Fahrwerk verschlissen, Sitze vorne beschädigt, diverse Beschädigungen im Innenraum, Bordwerkzeug sowie Warndreieck und Erste Hilfe Material fehlt. Alle Karosseriebauteile weisen Kratzer und Dellen auf.

**Fahrzeug ist aufgrund der genannten Schäden nicht fahrbereit. Batterie ist tiefenentladen.**

**Festgesetztes Mindestgebot: 500.- EURO**

Standort:	PTLS POL / Regionaler Technikstandort Stuttgart 70569 Stuttgart-Vaihingen, Pfaffenwaldring 1		
Ansprechpartner	Herr Lutz		
Telefon	0711/6869-520		
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache			