



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Lüneburg, 06.03.2024		
Abholungsort	Lüneburg		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Lüneburg		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern	
amtliches Kennzeichen	STD-PI 953	Tag der ersten Zulassung	18.11.2008
Hersteller	Opel	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0035
Typ	Vectra (Z-C/SW)		Ziff. 2.2 : ACP
Fahrzeug-Ident-Nr.	W0L0ZCF3581102055		Ziff. 14 : Euro4
Fahrzeug-Art / Aufbau	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8. SPL		Ziff. 14.1: 0462
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>	Wasserstoff	<input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	1910	Leistung (KW)	110
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	5	Farbe außen:	blau
Anzahl der Türen / Schiebetüren	5 / 0	Farbe innen:	schwarz/Teilleder
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	249.317	Nächste Hauptuntersuchung	ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller /	VA Vredestein	Woche 10	Jahr 13
Herstellungsdatum:	HA Vredestein	Woche 10	Jahr 13
Reifengröße	215/50 ZR 17		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 4	rechts	4
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 6	links innen	rechts: 6 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Reifengröße	205/55 R 16	Hersteller	Vredestein
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 28 16	2. 28 16	3. 28 16 4. 28 16
Profiltiefe (mm)	1. 6	2. 6	3. 5 4. 5

Bremswerte Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.

Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:
	2. Achse (daN)	li.:	re.:
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:
	2. Achse (daN)	li.:	re.:

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- **Motor: Ölverlust, Inspektionsservice fällig**
- **Getriebe: Ölverlust**
- **Korrosion: Abgasanlage, Bremsscheiben, Hinterachse**
- **Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren**
- **Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen
Türen mit Dellen**
- **Klimaanlage nicht geprüft**
- **Löcher in den Amaturen**
- **Stand Schäden/ Batterie defekt/hohe Standzeit**
- **Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft**
- **Zusatzausstattung: Multifunktionslenkrad, Radio/CD, getönte Scheiben**
- **Verweis auf den ersten Satz im Text unten**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt


wenn ja, welche Schäden:

Mindesterlös: 1.450,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des aussondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 13.03.2024



.....
Richter, aaPm.T.