

Kraftfahrwesen

BFV73

30.01.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenGolf VI Variant 1.6 TDI Comfortline		
Amtl. Kennzeichen:	BW4-52	Erstzulassung:	30.11.2010
Fahrzeugart:	Pkw Kombi	Gesamtfahrleistung (Km):	107149
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	77 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	WWWZZZ1KZBM636997
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / APW000207
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35A0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	09.2024
Bereifung: (Größe)	205/55R16	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7/7/4/4 mm DOT 2010	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	119 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten besteht aus: Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn besteht aus: Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung besteht aus: Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 26.01.24 folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug befindet sich in einem sehr verunreinigtem Zustand. Die Dichtlippen der Fenster weisen Moosbefall auf.(siehe Foto)

- Karosserie und Anbauteile, insbesondere im Frontbereich (Motorhaube, Stossfänger vorne, Frontscheibe, Spiegelgehäuse), mit diversen Kratzern / Steinschlägen / Lackschäden / Beschädigungen.
- Fahrzeuginnenraum: Kratzer, Gebrauchsspuren und Verunreinigungen.
- Fahrersitz – Rückenlehnenverstellung schadhaf -Einstellrad lose (siehe Foto)
- Abriebspuren Seitenteil hinten rechts / C-Säule / Radlauf (siehe Foto)
- Reifen alle überaltert (DOT2010)
- Auf dem Fahrzeug befindet sich Winterbereifung 205/55 R16 91H M+S auf Stahlfelge ;DOT 2010;; Profiltiefe 7/7/4/4 mm
- 4 Sommerkomplettreder auf VW LM-Felge beiliegend; 205/55R16 91V; 6/6/4/4 mm; Produktionsjahr 2010
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Gummilagerung des Fahrwerks teilweise porös
- Zeitw. Unrunder Motorlauf/Vibration und Kupplungsprobleme (verm. beginnender. Defekt ZMS)
- Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Die Feststellung von Abweichungen bei Durchführung einer Abgasuntersuchung ist nicht ausgeschlossen.
- Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen werden zum Tag der Veräußerung entfernt, wodurch weitere Lackbeschädigungen oder Farbunterschiede im Lack entstehen können.
- Das Fahrzeug steht im Freien. Vogelkotanhaftungen können nicht ausgeschlossen werden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen (Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc.) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Es wird daher dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.
- Die Bremsanlage kann durch eine längere Standzeit korrodiert sein.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug. Für die geeignete Ladungssicherung ist der Fahrer des Fahrzeuges verantwortlich.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

3.950 €

i. Worten:

dreitausendneunhundertfünfzig Euro

Standort:	Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt Rhein Standort Köln An der Münze 8 50668 Köln
Ansprechpartner:	Herr Zündorf
Telefon: / E-Mail:	0221-97350328 / Markus.Zündorf@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.