

Kraftfahrwesen

BFV51

19.04.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Opel Zafira 1.6 CDTI Edition</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-8845	<b>Erstzulassung:</b>	21.06.2016
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	56300
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	100 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebearart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0035 / AZB007441
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Plat.Anthr./RoGrey/OJ:silbergr	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	07.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/60R16 95H DOT0316	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6/6/7/7	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	119 g/km

### Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Ergonomiesitz vorn links/rechts besteht aus: Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz-Funktions-Paket Fahrer, Sitzneigungsverstellung vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis, Ergonomiesitz vorn links
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Sitzausstattung: 7-Sitzer besteht aus: Einstiegshilfe Easy-Entry, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Stahlfelgen 6,5x16
- USB-Schnittstelle
- Winterreifen 215/60R16 99H M+S DOT4418, 6/6/8/8 mm

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Deutliche Gebrauchs-/Abnutzungs-/Verschleißspuren innen und außen
- Schrammen, Kratzer, Lackabplatzer, kleine Dellen ringsum vorhanden (z. B. Fahrzeugseiten, Seitenteile, Türen, Einstiegsbereiche, Ladekante usw.)
- Steinschläge im Frontbereich (Frontscheibe), teilweise beginnende Korrosion (Motorhaube)
- Sitze, Dachhimmel verschmutzt teilweise mit leichten Verschmutzungen
- Gurte mit leichten Fadenziehern
- Innenverkleidungsteile Schrammen und Kratzer
- Dämmmatten im Motorraum beschädigt (Marderverbiss)
- Korrosion u. a. an Unterboden, Fahrwerksteile, Abgasanlage, Bremsscheiben mit Standkorrosion, Felgen, Haltepunkte Hitzeschutzbleche, usw.
- Starterbatterie verschlissen
- Stoßfängerlippe, Unterboden geschliffen, tw. leicht beschädigt
- Bremsscheiben und Beläge VA und HA verschlissen
- Kupplung verschlissen (im 5. und 6. Kupplungsrutschen)

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich nur bedingt in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand. Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen. Das Fahrzeug steht im Freien. Letzter Service vom 25.10.2023 bei ca. 54.000 km.

### **Sonstiges:**

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**4.616 €**

**i. Worten:**

**viertausendsechshundertsechzehn Euro**

<b>Standort:</b>	Leinenweberstraße 4 36251 Bad Hersfeld
<b>Ansprechpartner:</b>	Uwe Gießel, Marco Preiß
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0641/4959 - 7381; - 1068

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.