

Gutachten Nr.: AP10568-2D

Datum: 17.04.2024

Wir bedanken uns fuer den erteilten Auftrag. Die Besichtigung des nachstehend genannten Fahrzeuges erfolgte am 11.04.2024. Unter Beruecksichtigung der relevanten Kriterien erstellen wir folgendes

WERTGUTACHTEN

Auftrag:

Auftraggeber: Hauptzollamt Magdeburg Verwertungsstelle Halle
Merseburger Straeue 196 Haus 18
06110 Halle

Besichtigungsort: Merseburger Straeue, Halle

Fahrzeug

Art / Fabrikat: M1 / Dacia
Typ / Aufbauart: Duster Laureate / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine
Fzg-Ident-Nummer: UU1HSDAC645800501
Amtl. Kennzeichen: MD-ZVS-27-24
Erstzulassung: 30.09.2011
Baujahr: 09.2011
naechste HU / SP: 11.2025 /
Hubraum/Leistung/Motorart: 1461 ccm / 79 kw / Diesel
Sitzplaetze / Tueren: 5 / 5
Farbe / Lack: schwarz -
Bereifung / Profil: v.l. 215/65 R16 98H / 0%
v.r. 215/65 R16 98H / 10%
h.r. 215/65 R16 98H / 40%
h.l. 215/65 R16 98H / 40%
Tachometerstand: 222586 km

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b

Ausstattung

Modularitäts-Paket, Sicherheits-Paket, Raucher-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Dachreling, Nebelscheinwerfer, Heckscheibenwischer, Stoßfänger Wagenfarbe, Heckscheibe heizbar, Radiovorbereitung, Bordcomputer, Airbag Fahrerseite, Airbag Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Gepäckraum- abdeckung, Klimaanlage, Sitz vorn links höhenverstellbar, Rücksitzbank geteilt, klappbar (1/3-2/3), Fensterheber elektrisch vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Türgriffe außen Wagenfarbe, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Wegfahrsperrung mit Transponder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Reifen-Reparaturset, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Servolenkung, Rußpartikelfilter, Karosserie: 5-türig, Antriebsart: Frontantrieb, Radstand 2673 mm, Getriebe 6-Gang, Motor 1,5 Ltr. - 79 kW dCi Diesel FAP KAT, Anhängerkupplung, LM-Felgen 6x16

Wertbeeinflussende Faktoren

Innenraum stark verschmutzt, Seitenwand rechts eingedellt und verkratzt, Reifen verschlissen, Motor verölt, Zentralverriegelung ohne Funktion, Heckklappenschloss ohne Funktion, diverse deutliche Gebrauchs- und Nutzungsspuren.

Besonderes

Zur Fahrzeugbesichtigung lag die Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 vor. Die Begutachtung erfolgte auf einer Hebebühne ohne tieferegehende Funktionsproben,

Zeitwert

Unter Berücksichtigung der äußerlich erkennbaren Mängel, Verbesserungen und aller anderen den Wert beeinflussenden Umstände, ferner unter Berücksichtigung der Marktlage wird der Wert des Fahrzeuges, bezogen auf den 17.04.2024 veranschlagt mit

EUR 1.900,00 (eintausendneunhundert) steuerneutral.

Für die Richtigkeit und Objektivität der Feststellungen

Der Sachverständige



Anlage

Ingenieurbüro STOTKO & Partner GmbH

Halle (Saale) Tel.: 0345 - 2 02 53 95 o. 68 11 888 Fax: 2 02 53 98

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b

Lichtbilder

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 001



Bild Nr. 002

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 009




Bild Nr. 010

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b




Bild Nr. 013



Bild Nr. 014

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020

Halle, 17.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10568-2D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 021