

Kraftfahrwesen

BFV65

20.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Comfortline !!!Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger!!!		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4282	Erstzulassung:	14.06.2016
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	124641
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BMZ000986
Herstellerfarbbezeichnung:	Limestone Grey Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16 94V M+S AS (DOT2419)	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/5/5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	108 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Ausstattung Comfortline
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz außen
- Karosserie: 4-türig
- Klappstische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- LM-Felgen
- Mittellarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Rücksitzlehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Multimediabuchse AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle USB mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Seitenairbag hinten besteht aus: Insassen-Schutzsystem proaktiv, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Anzeige für Waschwasserstand, Scheinwaschdüsen heizbar vorn, Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **Aufgrund langer Standzeit und Feuchtigkeitseintritt sind Feuchtigkeitsschäden mit erheblicher Schimmelbildung im Innenraum und ggf. Funktionseinschränkungen / Standschäden vorhanden. Das Fahrzeug wird ausdrücklich als Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger angeboten.**
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen.

- Seitenwand hinten rechts mit Kratzern / Dellen / Lackschäden / Beschädigungen / Korrosion.
- Tür hinten rechts mit Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege, Türdichtungen und Ladekanten mit Beschädigungen / Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum verschmutzt / verkratzt / verschimmelt / beschädigt.
- Inspektion und Ölwechselservice fällig.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren, Beschädigungen und Schimmelbefall wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Instandgesetzter Vorschaden an Türen und Seitenwand links (04.2019 / 2486,03 €).
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde 02.2023 bei 112638 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

2.175 €

i. Worten:

zweitausendeinhundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Osnabrück Meller Straße 272 49082 Osnabrück
Ansprechpartner:	Frau Heemann
Telefon: / E-Mail:	0541 3301-1033 / doreen.heemann@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.