

Kraftfahrwesen

BFV77

15.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in Hybrid		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-2470	Erstzulassung:	26.08.2015
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	40866
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	73 kW / 1798 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	CVT-Getriebe Automatik
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	5013 / AHW000063
Herstellerfarbbezeichnung:	Reddish Grey	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	08.2024
Bereifung: (Größe)	195/65R15 91H AS (DOT3420)	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	7 / 7 / 8 / 8	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	49 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Freisprechanlage Bluetooth, Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid besteht aus: Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive (nur über Fahrtür)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- LM Felgen teilweise mit leichten Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Ladekabel defekt.
- Schweller Leiste rechts mit Lackschäden / Kratzer / Beschädigungen

- Stoßfänger hinten mit Beule / Kratzer / Dellen.
- Seitenteil vorne mit rechts Kratzer / Dellen.
- Beifahrertür mit Kratzer / Dellen.
- Pannenset abgelaufen.
- Kennzeichenhalter vorne beschädigt.
- Blinker-Glas im Außenspiegel rechts mit Kratzern.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde im September 2023 bei 39418 km durchgeführt.
- Reparierter Unfallschaden Stoßfänger hinten (Juli 2019) 1133EUR

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

14.550 €

i. Worten:

vierzehntausendfünfhundertfünfzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Braasch oder Herr Artelt
Telefon: / E-Mail:	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.