

Kraftfahrwesen

BFV56

03.04.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition ecoFlex		
Amtl. Kennzeichen:	P-BA732	Erstzulassung:	11.10.2016
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	32.765
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1956 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	Metallic-Mineraeffekt	Typschlüssel:	0035 / BEL
Herstellerfarbbezeichnung:	Argon Silber/Ice Silver	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	fällig
Bereifung: (Größe)	225/55R17 97W	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 5 / 5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	119 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstiegsleuchten
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Titantium-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn besteht aus: Sitz-Komfort-Paket 1, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) besteht aus: Feststellbremse elektrisch, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- CD-Laufwerk
- elektr. Heckklappe
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Fußmatten Gummi
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraeffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Winterräder zusätzlich: Stahlräder mit Bereifung 225/60R17 98V 5 mm

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Kratzer und Steinschlagschäden im Frontbereich / Windschutzscheibe,
- erhebliche Lackschäden / Verschrämmungen und Dellen rundum,
- Batterie tiefentladen / defekt,
- Bremsscheiben vorn / hinten stark korrodiert, Beläge verschlissen,
- Motor lässt sich starten, läuft nur im Leerlauf, hat keine Leistung, nimmt kein Gas an, Motorkontrollleuchte an,
- Inspektion / Ölwechsel und HU fällig,
- Reifenoberflächen (Sommer / Winter) porös,
- Gebrauchsspuren im Innenraum, Kratzer an Verkleidungen (teilweise gebrochen), Sitze / Innenraum verschmutzt.

Sonstiges:

Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig und nicht betriebs- und verkehrssicher.
Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
Sommerräder liegen ungesichert im Fahrzeug.

Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.940,00 €

i. Worten:

eintausendneuhundertvierzig Euro

Standort:	Grellstraße 24 10409 Berlin
Ansprechpartner:	Frau Rufnak / Herr Priesnitz
Telefon: / E-Mail:	0331 3702 133 / 134 / .

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.