



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg

[REDACTED]

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Hindenburgstr. 158 • 22297 Hamburg

Stadt Uetersen
Der Bürgermeister

[REDACTED]

erstellt durch :

[REDACTED]
von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und – bewertung

Zuständig: Lübeck

Handy : [REDACTED]

Datum : 23.01.2024

Gutachten

0003W4Z118

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter : Stadt Uetersen
Der Bürgermeister
Wassermühlenstraße 7, 25436 Uetersen

Auftrag vom : 22.01.2024

Besichtigungsdatum / -ort : 23.01.2024 10:00:09 / Uetersen

Besichtigt durch : [REDACTED]

Anwesend : Bauhof-Werkstattmeister

Bewertungsergebnis:


Zeitwert ohne Umsatzsteuer	EUR	10.252,10
Zeitwert inkl. Umsatzsteuer	EUR	12.200,00

Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart : Arbeitsmaschine
 Aufbauart : Spindelmäher
 Fabrikat : Ransomes
 Typ / Untertyp : Highway 3 / TM
 Fahrzeug-Ident-Nummer : GF000509
 Hubraum / Leistung : 1218 ccm / 24,5 kW
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 3-Zylinder / Reihe
 Plätze : 1
 Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1185 kg / 1300 kg
 Länge / Breite / Höhe : 2450 mm / 1320 mm / 2010 mm
 Reifendimension vorn / hinten : 23 x 10.50 -12 NHS / 18 x 8,50 - 8 NHS
 Reifenfabrikat : BTK



Profiltiefe in (mm) : 6.0
 Reifenzustand : verkehrssicher
 Anzahl der Achsen : 2
 Achslast vorn / hinten : 880 kg / 440 kg
 Baujahr / Erstzulassung : 2012 / 16.04.2012
 Laufleistung abgelesen : 2325 Std
 Farbe : grün
 Lackart : Uni
 Lackzustand : durchschnittlich
 Fahrzeugzustand : durchschnittlich
 Besichtigungszustand : fahrbereit
 Serien/Sonderausstattungen : Überrollbügel, Grammar-Fahrsitz luftgefedert (Nachrüstung), 3 hydraulisch angetriebene Sport 200 Lite Schneideinheiten; Vierradantrieb

Schneidbreite 2.130 mm

reparierte Vorschäden : keine Unfallschäden bekannt
 nicht reparierte Vorschäden : Starke Nutzungsspuren gemäß Alter und Betriebsstunden
 Bemerkungen : teilweise Ersatzteile vorhanden, diese werden mitgeliefert: Tastrollen, Verschleißschienen und Ggenschneide (2X)

Fahrzeug ist vor 1 1/2 Jahren außer Betrieb gesetzt worden. Bei dem durchgeführten Probelauf waren soweit keine Mängel feststellbar. Probefahrt nur kurz durchgeführt..



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg

040 3179865 20

de

Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024

Fahrzeug wurde regelmäßig gewartet und bis zur Außerbetriebsetzung der UVV Prüfung zugeführt.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024

AUFTRAGS-NR: 0003W4Z118

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADT UETERSEN DER BÜRGERMEISTER
WASSERMÜHLENSTRASSE 7
25436 UETERSEN

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 23.01.2024 / UETERSEN

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: ARBEITSMASCHIN/ SPINDELMÄHER
E

HERSTELLER: RANSOMES
TYP: HIGHWAY 3
AUSFÜHRUNG: TM
FAHRZEUG IDENT NR: GF000509

FARBE: GRÜN

MOTORART: DIESEL
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.218 CCM / 24 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 3 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 16.04.2012 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 2.325 STD. ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT OHNE MWST	EUR****	10.252,10
19% MWST AUF DEN ZEITWERT	EUR****	1.947,90
ZEITWERT MIT 19% MWST	EUR****	12.200,00

HAMBURG , DEN 26.01.2024

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024

AUFTRAGS-NR: 0003W4Z118

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

GRAMMAR FAHRERSITZ LUFTGEFEDERT; LED-BELEUCHTUNG; ÜBERROLLBÜGEL;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

DURCHGEFÜHRTE REPARATUREN
- RADMOTOR ERNEUERT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 23/ X 10 12NHS
H-ACHSE: 18/ X 8 8NHS

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024

AUFTRAGS-NR: 0003W4Z118


SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 23.01.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

ZEITWERT OHNE MWST	EUR****	10.252,10
19% MWST AUF DEN ZEITWERT	EUR****	1.947,90
ZEITWERT MIT 19% MWST	EUR****	12.200,00

HAMBURG , DEN 26.01.2024

FORM AUDATEX



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden, soweit nicht am Fahrzeug festzustellen, nach Angaben des Fahrzeughalters übernommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhöhende Reparaturen

Nach Angaben des Fahrzeughalters bzw. dessen Beauftragten, wurden werterhöhende Reparaturmaßnahmen am Fahrzeug durchgeführt. Belege lagen vor.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Hamburg, 23.01.2024



Dipl.-Ing. Jens-Peter Saathoff
Lübeck





TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hindenburgstr. 158 22297 Hamburg

049 21788 65

Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024

von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und – bewertung
Zuständig: Lübeck

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 18 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 5



Bild 6



Gutachten Nr.: 0003W4Z118


Datum: 23.01.2024



Bild 7



Bild 8



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 9



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 10



Bild 11

Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 12



Bild 13

Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 14



Bild 15



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 16



Bild 17



Gutachten Nr.: 0003W4Z118

Datum: 23.01.2024



Bild 18




Bild 19