Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen Hannover 31.1. Tannenbergallee 11 30163 Hannover



**Fahrzeugbeschreibung** über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

| Besichtigungsort / -datum                            | Osnabrück, 24.04.2024  |         |                |             |              |                    |        |              |         |              |                    |             |
|--|------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------------|---------|--------------|--------------------|-------------|
| Abholungsort   | Osnabrück              |         |                |             |              |                    |        |              |         |              |                    |             |
| Fahrzeug Fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung) | Ja                     |         | Nein           | $\boxtimes$ | В            | edingt             |        |              |         |              |                    |             |
| FzHalter / Auftraggeber                              | PD O                   | snabr   | ück            |             |              |                    |        |              |         |              |                    |             |
| Vorbesitzer  | inte                   | ern     | X              |             | exte         | ern                |        |              |         |              |                    |             |
| amtliches Kennzeichen                                | EL-P                   | 3406    |                | Ta          | ig der       | r ersten Z         | Zulas  | sung         | 07.0    | <b>)7.20</b> | 14                 |             |
| Hersteller   | vw                     |         |                |             |              | Schlü              | ssel-l | Nr.          | Ziff    | 2.1          | : 0603             |             |
| Тур  | Passat (3C)            |         |                |             |              | Ziff               | 2.2    | : AYJ        |         |              |                    |             |
| Fahrzeug-Ident-Nr.                                   | WVWZZZ3CZEE157090 Ziff |         |                |             |              | Ziff               | . 14   | : Euro       | 5       |              |                    |             |
| Fahrzeug-Art / Aufbau                                | FZ.Z.PERS,BEF.B. 8 SPL |         |                |             |              | Ziff               | . 14.1 | : 35J0       |         |              |                    |             |
| Antrieb (Motor/Energiequelle)                        | Otto                   |         | Diesel         | ı D         | Н            | Iybrid             |        | LPG          |         | CNO          | G 🗆                |             |
|  | F                      | Elektri | sch            |             | Wasserstoff  |                    |        |              |         |              |                    |             |
| Hubraum (ccm)  | 1968 Leistung (KW)     |         |                | V)          | 103          |                    |        |              |         |              |                    |             |
| Getriebeart  | S                      | chaltu  | ng             |             | 1            | Automat            | ik     | $\boxtimes$  |         |              |                    |             |
| Austausch-Motor                                      | Ja                     |         | Bei Kı         | m-St        | and          |                    |        |              | Ne      | in           | $\boxtimes$        |             |
| Austausch-Getriebe                                   | Ja                     |         | Bei Kı         | m-St        | and          |                    |        |              | Ne      | in           | $\boxtimes$        |             |
| Anzahl der Sitzplätze                                | 5                      |         |                |             |              | Farbe              | e auße | en:          | silbe   | er           |                    |             |
| Anzahl der Türen / Schiebetüren                      | 5                      |         | / 0            |             |              | Farbe              | e inne | en:          | schv    | varz         |                    |             |
| Anhängerkupplung                                     | Ja                     |         | Nein           | $\boxtimes$ |              | Klimaa             | ınlage | e            | Ja      | $\boxtimes$  | Nein               |             |
| Polycarbonatverglasung                               | Ja                     |         | Nein           | $\boxtimes$ |              | Standhe            | eizun  | g            | Ja      |              | Nein               | $\boxtimes$ |
| Scheibenfolie  | Ja                     |         | Nein           | $\boxtimes$ |              | Sonner             | ndach  | 1            | Ja      |              | Nein               | $\boxtimes$ |
| Notausstieg Dach                                     | Ja                     |         | Nein           | $\boxtimes$ |              |                    |        |              |         |              |                    |             |
| Anzahl der Fahrzeugschlüssel                         | 2                      |         |                |             |              |                    |        |              |         |              |                    |             |
| Gesamtlaufleistung (km, abgelesen)                   | 196.7                  | 42      |                |             | Näc          | chste Ha           | uptun  | itersuc      | hung    |              | ohne               |             |
| Bereifung auf Fahrzeug:                              | Ganzjahresreifen       |         |                |             | So           | mmerre             | ifen   | $\boxtimes$  | W       | inter        | reifen             |             |
| Hersteller / VA                                      | Michelin               |         |                |             |              | *** 1              |        | 09           |         |              | 21                 |             |
| Herstellungsdatum: HA                                | Goodyear               |         |                |             |              | Woche              |        | 52           | Jahr    |              | 21                 |             |
| Reifengröße  | 205/55 R 16            |         |                |             |              |                    |        |              |         |              |                    |             |
| Vorderachse: Profiltiefe (mm)                        | links                  | 7       |                |             |              |                    | re     | echts        | 7       |              |                    |             |
| Hinterachse: Profiltiefe (mm)                        | links                  | 9       | links ir       | nnen        |              | rechts:            | 9      | rech         | nts inr | nen          |                    |             |
| Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset                      | Nein                   |         | Ersatz-<br>rad |             |              | ofitltiefe<br>(mm) |        | Not          | rad     |              | Pannen-<br>hilfset |             |
| Bereifung im Fahrzeug:                               | Ganzjahresreifen       |         |                |             | Sommerreifen |                    |        | Winterreifen |         |              |                    |             |
| Reifengröße  | -                      |         |                |             | ]            | Herstelle          | r      | -            |         |              |                    |             |
| Herstellungsdatum Woche / Jahr                       | 1.                     |         | -              | 2.          |              | -                  | 3.     | -            | -       | 4.           |                    | -           |
| Profiltiefe (mm)                                     | 1.                     |         |                | 2.          | -            |                    | 3.     |              |         | 4.           | -                  |             |

| Bremswerte  | Keine Brem   | swerte ermi | ttelt, Ab | bremsung im Fah  | rversuch   | i.O.    |   |  |
|---|--------------|-------------|-----------|------------------|------------|---------|---|--|
| Betriebsbremsanlage   | 1. Achse (da | N)          | li.:      |                  | re.:       |         |   |  |
|   | 2. Achse (da | N)          | li.:      |                  | re.:       |         |   |  |
| Feststellbremse   | 1. Achse (da | N)          | li.:      |                  | re.:       |         |   |  |
|   | 2. Achse (da | N)          | li.:      |                  | re.:       |         |   |  |
| 2. Achse (daN) li.: re.:  Festgestellte Mängel / Besonderheiten Ausstattung:  - Motor: defekt, Motorschaden: hoher Ölverbrauch mit Ölverbrennung, Abgastrübung Ölverlust, Inspektionsservice fällig, Motor läuft unrund - Getriebe: im Leerlauf mit Einlegen der Fahrstufe: P,R,N,D geprüft - Längslenkerbuchsen hi. verschlissen - Abdeckung Dachreling v. fehlt - Korrosion: Abgasanlage, Bremsscheiben, Vorder-Hinterachse - Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren, |              |             |           |                  |            |         |   |  |
| Unfallschaden:  | ja 🔲         | nein        | In (      | der Vergangenhei | it instand | gesetzt | X |  |

wenn ja, welche Schäden:

## Mindesterlös: 3.350,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

| Hildesheim, 30.04 | 1.2024                                  |        |   |  |
|-------------------|---|--------|---|--|
|                   | litof                                   | Putter |   |  |
| •••••             | • | •••••  | • |  |
| Richter, aaPm.T.  |   |        |   |  |