

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-1703	Erstzulassung:	28.04.2015
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	36100
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	73 kW / 1798 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	unbekannt	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	5013 / AHW000051
Farbe:	Silber	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	M+S 205/55R16 DOT4114 auf Alufelgen	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6-6-6-6	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	49 g/km

Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Freisprechanlage Bluetooth, Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Gebrauchsspuren im Innenraum, wie z.B. Kratzer an Verkleidungsteilen und Verschmutzungen. Abnutzungsspuren im Innenraum und an Bedienteilen. Bremsscheiben angerostet. Antenne mit Marderbiß. Beschädigung an der Türe hinten links und am Radlauf hinten links. Lackkratzer an den Einstiegen und am Stoßfänger hinten. 1 Funkschlüssel ohne Funktion. Alufelgen teilweise angeschürft. Vermehrte Lackkratzer, Dellen und Lackbeschädigungen am Aufbau.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten Zustand.
- Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug war witterungsbedingt verschmutzt, daher können weitere Dellen, Kratzer und Lackbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden.
- Leichte Steinschlagschäden an der Fahrzeugfront/ Windschutzscheibe.
- Letzter Service am 09.06.2022/ 27461 km durchgeführt.
- Zusätzlich 4 Sommerreifen (195/65R15, DOT4513, 6-6-6-6).
- Reparierter Heckschaden (Stoßfänger)
- Reparierter Steinschlag Frontscheibe.
- Batterie kann aufgrund längerer Standzeit entladen sein.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

14.800 €

i. Worten:

vierzehntausendachthundert Euro

Fragen zur Abholung/ Besichtigung:

Standort:	Mörikestrasse 111 71636 Ludwigsburg
Ansprechpartner:	Herr Bartz
Telefon: / E-Mail:	07141-48879-112

Fragen zum Fahrzeug:

Standort:	
Ansprechpartner:	Herr Dürl
Telefon: / E-Mail:	0711-922-2230

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.