

Kraftfahrwesen

BFV64

19.04.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Opel Astra Sportstourer 1.4 Turbo Business Start/Stop | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-8764 | Erstzulassung: | 31.07.2018 |
| Fahrzeugart: | FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE | Gesamtfahrleistung (Km): | 24101 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 92 kW / 1399 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Benzin | Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | nein | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | perleffekt | Typschlüssel: | 1844 / AES003197 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Quarz Grau | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 36W0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / schwarz | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO6;W;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 08.2025 |
| Bereifung: (Größe) | 205/55 R16 94V EL | Unfallfrei: | ja |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 5/5/7/7 | Inspektion: | fällig |
| Reserverad: | vollwertig | CO2-Emission: | 117 g/km |

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) besteht aus: Anti-Blockier-System (ABS), Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Business-Upgrade-Paket Travel besteht aus: Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Audiosystem R 4.0 IntelliLink, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN), Klimaautomatik 2-Zonen, Ergonomiestuhl vorn links, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fußmatten Gummi
- Licht-Paket besteht aus: Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung, Leseleuchten im Fond, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Stahlfelgen 6,5x16
- Winter-Paket 2 besteht aus: Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Lenkrad (Leder), Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchten entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Steinschlagschäden im Frontbereich, an Motorhaube und Windschutzscheibe
- Kratzer und Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau und den Anbauteilen
- Türgriffmulden/Türkanten/Einstiege/Ladekante/Innenraumverkleidungen/Bedienelemente teilweise verschürft
- Sitzbezüge/Bodenbelag/Dachhimmel zum Teil verschmutzt
- Korrosion an der gesamten Bodengruppe
- Motor erheblich verölt (ohne Diagnose/Befund) (Bild)
- Anzeige: Motorleistung ist reduziert
- Motorleistung erheblich reduziert (ohne Diagnose/Befund)
- ESP- und MIL-Lampe signalisiert Fehler (ohne Diagnose/Befund)
- Frontspoiler unten verschürft
- Radkappe hinten rechts beschädigt (Bild)
- Klimaanlage ohne Funktion
- Starterbatterie durch Standzeit entladen/tiefentladen
- Bremsscheiben durch Standzeit erheblich korrodiert
- Standschäden an der Bereifung

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und auch nicht betriebs- und verkehrssicher
- Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand und steht im Freien

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

7.950 €

i. Worten:

siebentausendneunhundertfünfzig Euro

| | |
|-------------------------|---|
| Standort: | Hauptzollamt Stralsund Rudenstraße 26 18439 Stralsund |
| Ansprechpartner: | Frau Habeck oder Herr Metzloff |
| Telefon: | 03831/356-1226 oder -1221 |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.