

Kraftfahrwesen

BFV63

01.07.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>VolkswagenPassat Variant 2.0 TDI Trendline BMT</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-5469	<b>Erstzulassung:</b>	22.05.2012
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	230094
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	125 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebearart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / AYN000531
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Reflexsilber Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35F0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	05.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R16 94W, DOT 4921	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	4-4-4-4	<b>Inspektion:</b>	durchgeführt am:18.04.2023 bei km-Stand:212655
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	139 g/km

### Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill, Ausführung: BlueMotion
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel besteht aus: Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sonnenblende links mit Spiegel
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

### Sonderausstattung:

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Delle in der Heckklappe
- Riss in der Frontscheibe
- Stoßfänger vorne unten verkratzt
- Rückbauspurendienstlicher Einbauten innen und außen am Fahrzeug

- Rostansätze an der gesamten Karosserie ersichtlich
- Fahrzeug ringsum verkratzt
- Dachhimmel verschmutzt
- Fahrzeuginnenraum stark beansprucht, Verkleidungsteile im Innenraum verkratzt
- Dichtmittel Pannenset ablaufen
- Feuerlöscher Prüfdatum überschritten
- Steinschlagschäden in der Frontpartie sowie in der Frontscheibe

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Winterkomplettradsatz: 205/55R16 94V, DOT 3421, 4-4-4-4mm
- Auf Grund längerer Standzeit kann die Starterbatterie entladen- und die Bremsen angerostet sein.
- ehemaliges Einsatzfahrzeug der Zollverwaltung
- **ehemaliges Hundeführerfahrzeug**

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**2.990 €**

**i. Worten:**

**zweitausendneunhundertneunzig Euro**

<b>Standort:</b>	Magirusstraße 39/2 89077 Ulm
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Bucher/Hr. Thaler
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0731/9648-0 / dkfz.hza-ulm@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.