

Kraftfahrwesen

BFV70

09.08.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	RenaultKangoo Rapid 1.5 dCi 110 Maxi		
Amtl. Kennzeichen:	BW5-773	Erstzulassung:	21.01.2013
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Kastenwagen	Gesamtfahrleistung (Km):	163321
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	80 kW / 1461 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	3333 / AXF
Herstellerfarbbezeichnung:	GLETSCHERWEISS	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35H0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;H;PI/CI; N1 II
Anzahl der Türen:	3/5	HU:	10.2024
Bereifung: (Größe)	195/65R15	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	140 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drehzahlmesser
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kopfstützen verstellbar
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Klimaanlage besteht aus: Innenraumfilter: • Laderaumtrennwand
Pollenfilter

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Radlagerschaden
- Lackschäden, Dellen rundum am Fahrzeug, Innenraum verschmutzt und einzelne Verkleidungsteile defekt
- Steinschläge im Frontbereich und auf der Frontscheibe

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig. Die Beklebung/Beschriftungen müssen entfernt werden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen. Die Sommerreifen liegen ungesichert im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

4.100 €

i. Worten:

viertausendeinhundert Euro

Standort:	Wasserstraßen-und Schifffahrtamt Mosel-Saar-Lahn An Der Staustufe 25 54294 Trier
Ansprechpartner:	Herr Hansen
Telefon: / E-Mail:	0651/3609-229 / guido.hansen@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.